

令和3年度 芳賀町交通安全プログラムにおける対策一覧

学区	No	路線名	危険箇所の位置	危険である理由	対策	対策の主体
芳賀東小学校	1		稲毛田 早川魚店北側	人の目が届かない狭い道	見守りが必要な箇所であることを学校・保護者・地域と共有する。	学校
	2	県道真岡那須烏山線	稲毛田 早川魚店西	横断が危険	交通安全教育を実施する。	学校
	3	県道真岡那須烏山線	ニュー鳥付近三差路	交通量が多い、横断歩道がない。	交通安全教育を実施する。	学校
	4	県道真岡那須烏山線	祖母井神社～玉屋間	道幅が狭い。カーブで見通しが悪い。電柱が出ている。	路肩部分のカラー舗装を実施する。	真岡土木事務所
	5	町道0117号線	上延生 五行橋～上延生交差点	五行橋西 道路の北側 空き地と道路の境がない。南側の歩道にガードレールがあると良い。	歩道のある南側を通行するよう、交通安全教育を実施する。	学校
	6	町道0101号線	上延生交差点から北	スピードを出す車が多い。	交通安全教育を実施する。	学校
	7	町道0101号線	上延生交差点から北	人の目が少ない。	見守りが必要な箇所であることを学校・保護者・地域と共有する。	学校
	8	県道芳賀茂木線	総合運動公園北及び南交差点	交通量が多く、なかなか車が止まってくれない。横断歩道はあるが、信号機があると良い。	注意喚起の看板を設置する。	総務課
	9	町道0209号線、1065線	総合運動公園北側 小林建材資材置場付近	交通量が多い。三本の道が交差し、横断や歩行が心配。町道1065線側の一時停止の路面標示が消えかかっている。	路面標示を更新する。	真岡警察署
	10	町道0209号線、2003号線	祖母井 市の堀用水西 交差点	南北が一時停止の交差点だが、一時停止しない車が多く、事故が多発している。	注意喚起の看板設置済。	総務課
	11		稲毛田地内 柚木精機から東	人通りが少ない。	見守りが必要な箇所であることを学校・保護者・地域と共有する。	学校
	12	町道2002号線	(寺前・西の台線) 市の堀用水～丸子苑	カーブで見通しが悪く、道も狭い。	①カーブミラー設置済。令和5年度以降道路整備予定。 ②交通安全教育を実施する。	①建設課 ②学校
	13	県道真岡那須烏山線 町道0209号線	足利銀行北側交差点	大きな交差点なので信号機があると良い。	信号機設置要望を行う。	総務課
	14	県道真岡那須烏山線 県道宇都宮茂木線	ファッションセンターしまむら 交差点	大きな交差点なので心配。	交通安全教育を実施する。	学校
	15	県道真岡那須烏山線 町道0118号線	真岡信用組合芳賀支店付近T字路	大きな交差点なので心配。	交通安全教育を実施する。	学校
	16	県道宇都宮茂木線	真岡那須烏山線・宇都宮茂木線の交差点を東進（南側歩道）	歩道は広いが、水田との高低差がある。ガードレールがないので落ちないか心配。	①反射材を設置して注意喚起を行う。 ②交通安全教育を実施する。	①真岡土木事務所 ②学校
	17	町道2004号線	町営住宅付近	道路が狭い。町道0118号線とのT字路も危険。町営住宅から北の町道2011号線との交差点付近は歩道が崩れている箇所は水路がある。	町道0118号線のT字路にカーブミラーを設置済。	建設課
	18	県道宇都宮茂木線 町道2022号線	モテナス芳賀西側	モテナスに出入りする車が多く危険。横断歩道がない。	横断歩道設置基準に該当しないため、交通安全教育を実施する。	学校
	19	町道0211号線	役場前交差点から西	歩行者用にスペースがあるが、交差点付近が非常に狭い。車同士がすれ違う時など車が歩道に進入してくることがある。	交通安全教育を実施する。	学校
	20	町道2039号線	のぶ幼稚園周辺	道が狭い。幼稚園の送迎の車がスピードを落とさない。	保護者に対し注意喚起を行っている。引き続き注意喚起を行う。	のぶ幼稚園
	21	県道市塙北長島線	ホリウチ石材付近	T字路で横断が危険。県道上にスクールバス停がある。	スクールバス停の位置を変更済（R3.10.11変更）。	学校教育課
	22	県道真岡那須烏山線	山本電気付近	道路の横断が危険。	交通安全教育を実施する。	学校
	23	町道1076号線	祖母井 グラントマト東側	道幅が狭くなっている。	道幅が狭いため注意看板の設置は不可能。交通安全教育を実施する。	学校

令和３年度 芳賀町交通安全プログラムにおける対策一覧

学区	No	路線名	危険箇所の位置	危険である理由	対策	対策の主体
芳賀東小学校	24	県道真岡那須烏山線	芳賀東小から祖母井神社まで	歩道の拡幅またはガードレールを要望	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所
	25	町道2022号内町・天神延生線	安直屋から県道真岡那須烏山線まで	歩道設置要望	歩道整備事業実施中。	建設課
芳賀北小学校	1	県道宇都宮向田線	ハツ木の丘ガーデンシティー入口	信号機がないため、車両の出入りが危険。	①信号機設置基準に該当しないため横断歩道の表示更新を更新する。②交通安全教育を実施する。	①真岡警察署 ②学校（中学校）
	2	町道1268号線、1271号線	T字路	カーブミラー設置要望	視認性があるため設置しない。交通安全教育を実施する。	学校
	3	町道0229号線	ハツ木59-4番地付近	横断歩道設置要望	道幅が狭く横断歩道設置基準に該当しないため、交通安全教育を実施する。	学校
	4	町道0229号線	ハツ木59-6、59-4の間	横断歩道設置要望	直近に横断歩道があり横断歩道設置基準に該当しないため、交通安全教育を実施する。	学校
	5	町道1286号線、1270号線	T字路	カーブミラー設置要望	視認性があるため設置しない。交通安全教育を実施する。	学校
	6	町道2047号線	下南集落センター（スクールバス停）付近	登校時、車の交通量が多い。	交通安全教育を実施する。	学校
	7	町道0207号線	下高根沢4513番地付近	歩道がなく道幅が狭い。	交通安全教育を実施する。	学校
	8	県道宇都宮茂木線	下高根沢 三日市交差点	登校時交通量がとても多い。	①交差点巻込部にガードパイプの設置を検討する。 ②スクールバス停留所の位置を検討する。	①真岡土木事務所 ②学校教育課
	9	町道0117号線	下高根沢 仲之内橋付近 橋の歩道と用水路	橋の歩道は幅が狭い。用水路は坂道になっており落下の危険性あり。	交通安全教育を実施する。	学校
	10	町道0201号線	両郡橋東側 五差路付近	交通量が多い。歩道が狭い。	交通安全教育を実施する。	学校
	11	町道1009号線	ハツ木中公民館付近 市の堀用水にかかる橋	橋にガードレールがなく落下の危険性あり。	該当箇所にガードレールが設置されていることを確認済。	建設課
	12	県道宇都宮向田線	芳賀台北信号交差点	交通量がとても多い。昨年度冬に車同士の大きな事故があった。	交差点巻込部にガードパイプの設置を検討する。	真岡土木事務所
	13	町道1128号線	下高根沢5013番地付近 道路歩道	歩道が狭い。	交通安全教育を実施する。	学校
	14	町道0104号線	芳志戸1211番地付近 T字路	横断歩道がない。	横断歩道設置基準に該当しないため、交通安全教育を実施する。	学校
	15	町道0105号線	芳志戸1003番地付近 T字路	横断歩道がない。	横断歩道設置基準に該当しないため、交通安全教育を実施する。	学校
	16	県道石末真岡線	下高根沢交差点～下高根沢南交差点	歩道整備要望	事業化に向けて、調査実施中。	真岡土木事務所
芳賀南小学校	1	町道0231号線、2158号線	東水沼公民館前	横断歩道はあるが信号機はない。公民館はスクールバス停になっている。朝夕は自転車通学の中高生も多い。	信号機設置要望を行う。	総務課
	2	町道2096号線	東水沼 前久保地区 トウモロコシ畑	時期により子ども達が歩いている姿が見えず、死角になりやすい。	交通安全教育を実施する。	学校
	3	町道0213号線	東水沼 和泉台	通学路の周りに用水路があり、時期によって水があふれそうになる。唐桶の溜バス停前道路はカーブで見えにくい。	カーブミラー設置済。	建設課
	4	県道下高根沢氷室線	東水沼 梨木地区 旧石川商店前交差点	交通量が多く、朝は出勤する車で急いでいる車が多い。大型トラックや貨物車等も多い。	交差点巻込部にガードパイプの設置を検討する。	真岡土木事務所
	5		和泉ニュータウン	スピードを出して走る車が多い。自転車に乗った子ども達が一時停止しなかったり、スピードを上げて走ったりしている。カーブミラーが少なく、死角がしやすい。	注意喚起の看板設置済。	総務課

令和３年度 芳賀町交通安全プログラムにおける対策一覧

学区	No	路線名	危険箇所の位置	危険である理由	対策	対策の主体
芳賀南小学校	6	国道123号線	西水沼セブンイレブン付近交差点	交通量が多く傾斜しているので、運転手から歩行者が見えづらい。	交通安全教育を実施する。	学校
	7	町道0223号線	元森精肉店前	道が狭く茂垣もありカーブしているので危険を感じる。	交通安全教育を実施する。	学校
	8	町道2078号線、2086号線	西水沼堀之内地内	元山口茶店南側交差点は通勤時間帯にスピードを出している車が多い。野元川用水路は増水したときは危険である。	注意喚起ののぼり旗を設置済。	総務課
	9	県道石末真岡線	西水沼金井島地区 山口薬局前交差点	高橋宅のブロック塀がひび割れ・傾きがあり倒れてきそう。	交通安全教育を実施する。	学校
	10	国道123号線	西水沼 いたばし家電付近123号線南側	舟戸の坂を下りてきて、山口薬局方面に進む際、一部横断歩道もなく道幅も狭く危険。	交通安全教育を実施する。	学校
	11	国道123号線	西水沼 舟戸西地区 大山園前の信号	信号無視して通過する運転手が多い。宇都宮方面から来る車はスピードがかなり出ている。横断歩道付近への看板の設置要望	①信号機の秒数を変更する。 ②注意喚起の看板を設置する。	①真岡警察署 ②真岡土木事務所
	12	町道0217号線	坊新田 前田橋付近	直線道路のため飛ばしている車が多い。路側帯はあるが、狭い道になっている。	交通安全教育を実施する。	学校
	13	町道3019号線	西高橋 俵岡公民館東側農道	歩道がないので車が来ると危険	交通安全教育を実施する。	学校
	14	県道石末真岡線	北長島～西水沼、橋場～西水沼駐在所付近	歩道整備要望	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所