

令和4年度 通学路における危険箇所対策一覧表

学区	No	路線名	危険箇所の位置	危険である理由	対策	対策の主体
芳賀東小学校	1	町道0203号線、1045号線	上新田公民館から南に約50mの丁字路	横断歩道がなく、樹木が多いため見通しが悪い。	交通安全教育を実施する。	学校
	2	町道2002号線	幸町に向かう坂道	見通しが悪く、道幅も狭い。（継続 R3東小No. 12）	カーブミラーあり。R7年度以降道路整備予定。	建設課
	3	町道2002号線	幸町内	崩れそうな塀が何軒もある。	交通安全教育を実施する。	学校
	4	町道0118号線	赤坂コミュニティセンター付近	大型車が歩道を塞いで停車していることがある。	指導を行う。	真岡警察署
	5	主要地方道真岡那須烏山線	真岡信用組合芳賀支店前の交差点	大型車やスピードを出して右左折する車両が多い。（継続 R3東小No. 15）	交通安全教育を実施する。	学校
	6	県道市塙北長島線	上野原交差点から西方向 町道2016号線まで	歩道が狭い。スピードを出す車両が多い。	路面標示（速度おとせ）を設置する。（R4年度内を予定）	真岡土木事務所
	7	町道2222号線	ヘアーサロンピースからリジェール方向	バイパスの抜け道として利用する車が多く危険。見通しも悪い。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	8	主要地方道真岡那須烏山線	足利銀行芳賀支店 西側出入口	銀行から出てくる車が見えにくい。	交通安全教育を実施する。	学校
	9	県道芳賀茂木線	総合運動公園から北方向	カーブしており、事故が多発している。	路面標示（カーブ注意）を設置する。（R4年度内を予定）	真岡土木事務所
	10	主要地方道宇都宮茂木線	祖母井南歩道橋	歩道橋南側の階段を降りたところがすぐに車道のため、ポールなどを設置してほしい。	R4. 9にラバーポール設置済み。	真岡土木事務所
	11	町道107号線	南郷交差点から旧稲毛田小まで	食肉センター開業後、大型車の通行が増加。ガードレール設置要望、スクールバス乗降所があることを示す看板なども必要か。	バス停周辺等限定的なガードレール設置を検討する。 注意喚起の看板の設置を検討する。	建設課 学校教育課
	12	町道0117号線	道の駅はが	道の駅北側 出入りの車が危険。	交通安全教育を実施する。	学校
	13	主要地方道真岡那須烏山線	主要地方道宇都宮茂木線と町道0109号線、2212号線の交差点	横断歩道はあるが、細い道の割に交通量が多く危険。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	14		天満宮（上延生124）	不審者情報	警察署と情報共有済。防災行政無線で見守り依頼中。各自治会、子供会育成会、シニアクラブにおける見守り活動依頼済。	総務課
	15	町道0209号線、2003号線	交差点	一時停止しない車が多く危険。（継続 R3東小No. 10）	R3に注意喚起の看板設置済。 交通安全教育を実施する。	総務課 学校
	16	主要地方道宇都宮茂木線 県道芳賀茂木線	県道の交差点	信号の間隔が短い。	交差点全体の交通量を調査した結果、調整なし。 交通安全教育を実施する。	真岡警察署 学校
芳賀北小学校	1	町道0229号線	ハツ木の丘ガーデンシティ内 南北のメイン直線道路	スピードを出す車や大型車の通行が多い。	注意喚起の看板設置済。 交通安全教育を実施する。	総務課 学校
	2	町道0229号線	アース開発（株）前	横断歩道が消えかかっている。	更新対応済み。	真岡警察署
	3	町道0101号線、0104号線	芳志戸橋西側交差点	事故が多発している。	注意喚起の看板設置済。 交通安全教育を実施する。	総務課 学校
	4	町道1069号線	ふれあい橋西側	深い堀があり、落ちると危険。	防護柵設置済み。 交通安全教育を実施する。	地域 学校
	5	町道0102号線、1009号線	ハツ木中公民館西側 交差点	事故が多発している。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	6	町道1186号線	下原新町児童公園南側丁字路	見通しが悪い。	ミラー設置済み。 交通安全教育を実施する。	建設課 学校
	7	町道0228号線、1043号線、 1239号線	給部交差点	スピードを出す車が多い。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課

令和４年度 通学路における危険箇所対策一覧表

学区	No	路線名	危険箇所の位置	危険である理由	対策	対策の主体
芳賀北小学校	8	町道0228号線	上稲毛田773-4付近	道幅が狭い。スピードを出す車が多い。通学路の標識が1か所しかない。	R5年度末までに「スピード落とせ」の路面標示もしくは標識設置を実施する。	建設課
	9	町道0228号線	大島理容付近	見通しが悪い。道路が狭い。	S字カーブ周辺の路面に矢印の設置など検討する。	建設課
	10	主要地方道真岡那須烏山線	原弁天池付近交差点	スピードを出す車が多い。県道を南進する車が見えにくい。	草刈りなど適切に維持管理していく。	真岡土木事務所
	11	町道0207号線、0208号線		道路の幅が狭い。歩道がない。	交通安全教育を実施する。	学校
芳賀南小学校	1	町道0213号線、2158号線	東水沼公民館前	横断歩道はあるが信号はない。朝夕は中高生の自転車も多い。（継続 R3南小No. 1）	R3に真岡警察署宛て信号機の設置要望提出済。交通安全教育を実施する。	総務課 学校
	2	町道0213号線	唐桶の溜付近	通勤時間帯にスピードを出して通る車が多い。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	3	県道下高根沢氷室線 町道0213号線	交差点	交通量が多く、出勤時間帯は急いでいる車が多い。大型トラックや貨物等も多い。（継続 R3南小No. 4）	R4. 9にガードパイプ設置済。	真岡土木事務所
	4		和泉ニュータウン内	スピードを出して走る車が多い。自転車に乗った子ども達が一時停止しなかったり、スピードを上げて走ったりしている。カーブミラーが少なく、死角がしやすい。（継続 R3南小No. 5）	R3に注意喚起の看板設置済。交通安全教育を実施する。	総務課 学校
	5	国道123号線	西水沼セブンイレブン付近交差点	交通量が多く傾斜しているので、運転手から歩行者が見えにくい。（継続 R3南小No. 6）	交通安全教育を実施する。	学校
	6	町道2078号線、2086号線	十字路	通勤時にスピードを出している車が多い。（継続 R3南小No. 8）	R3に注意喚起ののぼり旗設置済。交通安全教育を実施する。	総務課 学校
	7	町道2097号線、0214号線	西方寺付近	通学時間帯に速度を上げて通行する車があったり、一時停止を守らずに吉野工業方面に通行したりする車が目立つ。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	8	国道123号線	舟戸が丘	通学時間帯にスピードを出して通る車が多い。（継続 R3南小No. 11）	路面標示（減速マーク）を設置する。（R4年度内を予定）	真岡土木事務所
	9	町道3071号線	みずはし保育園から国道123号線方面	縁石がなく道幅も狭いので、車が通ると危険を感じる。	R5年度末までに区画線（外側線）が消えている箇所の書き直しを行う。	建設課
	10	町道0217号線	川中子橋～坊新田方面	直線道路のため、スピードを出している車が多い。（継続 R3南小No. 12）。農作業用のトラックが歩道を塞いでいることがある。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	11	国道123号線	五行橋東側信号機	信号機が見えにくく赤でも車が止まらないことがある。スピードを出している車が通過するときに帽子や傘が飛ばされそうになることがある。	信号機は更新対象であるため、早期更新を要望する。路面標示（速度落とせ）の引き直しをする。（R4年度内を予定）	真岡警察署 真岡土木事務所
	12	町道3050号線	加増橋の通り	通行する車がスピードを出している。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	13	町道0113号線	大杉神社から下塚田公民館公民館方面に曲がるまで	通行する車がスピードを出している。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
芳賀中学校	1	町道0101号線	手彦子公民館付近	不審者情報	警察署と情報共有済。防災行政無線で見守り依頼中。各自治会、子供会育成会、シニアクラブにおける見守り活動依頼済。	総務課
	2	町道0119号線、0219号線	宮田上橋	信号やミラーがない。	交通安全教育を実施する。	学校
	3	町道0117号線	道の駅北側出入口付近	看板があり、車が見えにくい。	交通安全教育を実施する。	学校
	4	主要地方道宇都宮茂木線 町道0101号線	交差点	信号が短い。	交差点全体の交通量を調査した結果、調整なし。交通安全教育を実施する。	真岡警察署 学校
	5	主要地方道宇都宮茂木線	道の駅芳賀入口	車の通りが激しい。	路面標示（速度おとせ）を設置する。（R4年度内を予定）	真岡土木事務所
	6	県道芳賀茂木線	赤坂地区	不審者情報	警察署と情報共有済。防災行政無線で見守り依頼中。各自治会、子供会育成会、シニアクラブにおける見守り活動依頼済。	総務課

令和４年度 通学路における危険箇所対策一覧表

学区	No	路線名	危険箇所の位置	危険である理由	対策	対策の主体
芳賀中学校	7	町道0118号線、2013号線	丁字路	見通しが悪い。	反射鏡の設置を検討する。2013号線側に停止指導線を設置する。	建設課
	8	町道0109号線		道が狭い、街灯がない。	交通安全教育を実施する。	学校
	9	町道2024号線、2030号線	交差点	信号がない。	R4年度内に真岡警察署に設置要望予定。	総務課
	10	町道2030号線、2031号線	交差点	見通しが悪い。	ミラー設置済み。 交通安全教育を実施する。	建設課 学校
	11	町道2034号線		街灯が少ない。	現地調査を実施する。	総務課
	12	町道0109号線、2024号線	交差点	信号が短い。	青信号の時間を調整。	真岡警察署
	13	町道0221号線、2056号線	芳賀中南側	車がスピードを出して走っている。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	14	県道石末真岡線 町道0109号線	丁字路	信号がない。	要望場所として本部へ報告する。	真岡警察署
	15	町道2158号線		車がスピードを出して走っている。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	16	町道0213号線、2176号線		道が暗い。	現地調査を実施する。	総務課
	17	県道石末真岡線 町道0213号線	丁字路 JA東水沼新農業倉庫	車の飛び出し。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	18	町道2053号線、2069号線	交差点	信号がない。	R4年度内に注意喚起の看板設置予定。	総務課
	19	町道4001号線（五行川サイクリングロード）	小太郎内橋北	街灯がない。	この場所は電柱がないため、防犯灯の設置ができない。 交通と防犯の両方から通学路の再検討など交通安全教育を実施する。	総務課 学校
	20	国道123号線 町道3007号線	交差点	交通量が多い。	交通安全教育を実施する。	学校