

令和５年度 通学路における危険箇所対策一覧表

学区	No	路線名	危険箇所の位置及び範囲	危険である理由	対 策	対策の主体
芳賀東小学校	1	町道0203号線、1045号線	上新田公民館から南に約50mの丁字路	横断歩道がなく、樹木が多いため見通しが悪い。	土地の所有者に樹木の管理を依頼し、状況改善済み。	建設課
	2	町道2002号線	幸町に向かう坂道	①白線無し又は消えかかっていたり草で覆われたりしている。②見通しが悪く、道幅も狭い。	①除草実施済み。白線はR5年度中に引き直し予定。②R9年度に歩道整備予定。	建設課
	3	法定外道路	幸町内	崩れそうな塀が何軒かある。空家も多い。	安全教育の実施。	学校
	4	町道0118号線		大型車が歩道を塞いで停車していることがある。	停車している状況があれば指導を行う。	真岡警察署
	5	主要地方道真岡那須烏山線	真岡信用組合芳賀支店前の交差点	大型車やスピードを出して右左折する車両が多い。	安全教育の実施。	学校
	6	県道市塙北長島線	上野原交差点から西方向 町道2016号線まで	歩道が狭い。スピードを出す車両が多い。	R5年3月に路面標示（速度落とせ）を設置済み。安全教育の実施。	真岡土木事務所 学校
	7	町道2222号線	ヘアースロンピースからリジェール方向	バイパスの抜け道として利用する車が多く危険。見通しも悪い。	バイパスからの入口周辺に注意喚起の看板を設置済み。	総務課
	8	主要地方道真岡那須烏山線	足利銀行芳賀支店 西側出入口	銀行から出てくる車が見えにくい。	足利銀行にて入口専用に対策済み。	足利銀行
	9	県道芳賀茂木線	総合運動公園北	信号が無く、大型トラックが猛ピードで通る。	信号機設置済み。	真岡警察署
	10	町道107号線	南郷交差点から旧稲毛田小まで	食肉センター開業後、大型車の通行が増加。道路東側にガードレール設置要望、スクールバス乗降所があることを示す看板なども必要か。	R5年度中に注意喚起看板設置予定。	建設課
	11	町道0117号線	道の駅はが北側出入口	出入りの車が危険。	注意喚起看板設置予定。	建設課
	12 点検	主要地方道真岡那須烏山線	主要地方道宇都宮茂木線と町道0109号線、2212号線の交差点	交通量が多く、横断の際に危険。	路面標示を更新済み。 町道側に注意喚起の看板を設置済み。	真岡警察署 総務課
	13	町道0209号線、2003号線	交差点	一時停止しない車が多く危険。	「とまれ」の看板を設置済み。	総務課
芳賀北小学校	1	町道0102号線、1009号線	ハツ木中公民館西側交差点	見通しが悪く事故が起きやすい。	北進車両に対する注意喚起看板設置済み。	総務課
	2	町道1186号線	管理センター東側児童公園前Ｔ字路	見通しが悪い。	カーブミラー設置済み。安全教育の実施。	学校
	3	町道1186号線	管理センター児童公園付近 ごみステーション近くの木	毎年オオスズメバチが巣をつくるため、登下校の際に心配。	状況を確認し、必要な対策を実施する。	環境対策課
	4	町道0114号線、0116号線	芳賀工業団地交差点（トヨタＬ＆Ｆ付近）	交通量多く左折右折車が多いため、登校時の横断注意。	路面標示を更新済み。	真岡警察署
	5	町道0117号線	五行川脇、芳賀パーキング付近	道路の拡張工事があり、横断の際に危険。信号がなく、宇都宮方面から来る車が坂道を下ってスピードを出して左折進入する車あり。	「注意 この先横断歩道」看板を設置済み。	総務課
	6	要地方道宇都宮茂木線	下高根沢南交差点	交通量多く、車もスピードを出すため危険。通学時に徒歩で通る児童はいないが、放課後、休日に歩行または自転車で通る児童あり。	安全教育を実施する。	学校
	7	主要地方道宇都宮向田線	ハツ木団地入口Ｔ字路	交通量多く、スピードを出す。冬場はカーブミラー曇るため左右確認が困難。	曇り止めカーブミラーの設置を検討する。	建設課
	8		ハツ木団地内道路	スピードを出す車が多い。	メイン道路沿いに注意喚起の看板を設置済み。	住民の会、総務課
	9		五行川 久津方橋	土手が急になっており、囲いがないため危険。	ガードパイプの設置等による安全確保予定。	建設課
	10 点検	県道石末真岡線	鈴木油店 交差点	スピードを出す大型車の通行が多い。	注意喚起の看板を設置済み。	総務課

令和５年度 通学路における危険箇所対策一覧表

学区	No	路線名	危険箇所の位置及び範囲	危険である理由	対 策	対策の主体
芳賀北小学校	11	町道1084号線	県道156号線 鈴木油店交差点から西へ250～300mの道路	歩道がなく狭い 道がでこぼこしている。	道路幅については拡幅等の予定なし。 路面の状況については、状況に応じて修繕対応。	建設課
	12		高松モータース横の川	子どもがのぞき込む箇所があり危険。	安全教育の実施。	学校
	13	町道0114号線	五ヶ村公民館西交差点	路面の一時停止の文字が薄くなっている。徐行をするドライバーが少ない。	路面標示を更新済み。	真岡警察署
	14	町道1114号線	生涯学習センター南側の交差点	路面の「止まれ」の文字が消えかかっている。	路面標示を更新済み。	真岡警察署
	15	町道1107号線	消防センター第2分団第2部付近	白線が消えかかっている。	R5年度またはR6年度に白線の引き直しを実施予定。	建設課
芳賀南小学校	1	町道2118号線	梨木地区	道幅が狭く、車と接触しそうな危険がある。	土地の所有者に樹木の管理を依頼し、状況改善済み。	建設課
	2	町道0213号線、2158号線	東水沼公民館付近	車の通りが激しく、見通しも悪い。	樹木の伐採について地権者や自治会と相談する。	建設課
	3	町道2158号線	茂栄坂	空き家の道路際の木が通学路に垂れ下がっていて歩行の邪魔をしている。	支障となっていた枝を伐採済み。	建設課
	4 点検	国道123号線	西水沼セブンイレブン付近	車の通りが激しく、横断歩道を渡っている時に右折してくる車が近づいてくる。道路が南北に傾斜しているので、運転手から歩行者が見えにくい。	注意喚起の看板、横断旗を設置済み。	総務課
	5		和泉ニュータウン	団地のメインの通りは道幅も広く、朝・夕はスピードを出して走る自動車が多くみられる。	メイン道路沿いに注意喚起の看板を設置予定。	自治会、総務課
	6	町道0110号線		見通しが悪く、歩道がないため、車と接触しそうになることがある。	土地の所有者に樹木の管理を依頼済み。	建設課
	7	町道0216号線	台の宿 東高橋農村公園付近	歩道がないため、歩いていると車と接触しそうになる。車はかなりのスピードを出している。	東高橋農村公園のフェンスに注意喚起の横断幕を設置予定。	建設課
	8	県道石末真岡線	西水沼信号	歩道が狭く、信号待ちの時に自転車が通ると接触しそうになり危険。	注意喚起の路面標示を設置予定。	真岡土木事務所
	9	町道3109号線	大沖公民館付近	歩道がなく、見通しが悪い。	安全教育の実施。	学校
	10	町道3050号線	東漆原橋西側	橋に勾配があり、東からくる車が見えにくい。	安全教育の実施。 （地形上の問題により解決は困難。）	学校
	11	県道石末真岡線	植木酒店付近	県道石末真岡線の植木酒店付近は交通量が多い。	注意喚起の路面標示を設置予定。	真岡土木事務所
	12	町道0218号線	若橋の東側	歩道がなく、スピードを出している車が多い。	土地の所有者に樹木の管理を依頼し、状況改善済み。	建設課
芳賀中学校	1	町道0104号線		街灯が少なく、道が暗い。	防犯灯を2箇所設置予定。	総務課
	2	町道0101号線		道が暗い。	防犯灯を1箇所設置予定。	総務課
	3	町道0117号線	寺の内交差点から東	歩道がなく危険。	除草実施済み。	建設課
	4	町道0101号線	県道69号線北	歩道がなく危険。	大型車進入自粛案内の看板を更新済み。R9年度に歩道整備予定。	建設課
	5	町道2056号線、2069号線	交差点	交差点の北東側に小屋があり、西進してくる車が見えにくい。	安全教育の実施。	学校
	6	県道市塙北長島線	北長島の信号の東 押しボタン信号	信号が変わるのが早くて危険。	信号機秒数調整済み。	真岡警察署

令和5年度 通学路における危険箇所対策一覧表

学区	No	路線名	危険箇所の位置及び範囲	危険である理由	対 策	対策の主体
芳賀中学校	7 点検	主要地方道宇都宮向田線、町道1019号線	押しボタン信号	信号無視の車が多い。	外側線、路面標示を更新済み。 信号機の更新要望を行う。	真岡土木事務所 真岡警察署、総務課
	8	町道1003号線		暗い。人通りが少ない。	危険回避のため通学路としての使用禁止。 防犯灯を1箇所設置予定。	学校 総務課
	9	町道1004号線	芳志戸駐在所西	車がスピードを出している。	速度標示を更新予定。	真岡警察署
	10	主要地方道宇都宮茂木線	三日市交差点 西	道路が暗い。見通しが悪い。	道路照明設置済み。	真岡土木事務所
	11	主要地方道宇都宮茂木線	三日市交差点	車がスピードを出している。信号無視が多い。	注意喚起の路面標示を設置予定。 信号機秒数調整済み。	真岡土木事務所 真岡警察署
	12	町道0109号線、2024号線	交差点	0109号線側に信号がないため、左折する車との接触の危険がある。	設置基準に該当しないため、信号機設置は不可。 注意喚起看板設置済み。	真岡警察署
	13	町道0109号線		道が暗い。	防犯灯を1箇所設置予定。	総務課
	14	県道真岡那須烏山線	祖母井神社前	道が狭い。見通しが悪い。	外側線の更新を行う。	真岡土木事務所
	15	県道真岡那須烏山線	ニュー鳥付近	道が暗い。	R5年度に道路照明を修繕予定。	建設課
	16	県道真岡那須烏山線	八雲神社、崇真寺付近	道が暗い。	道路照明設置済み。	真岡土木事務所
	17	町道2158号線	茂栄坂	道が暗い。見通しが悪い。	安全教育の実施。 （防犯灯及び民家の明かりがない区間は電柱がないため、防犯灯の追加設置は困難。見通しの悪さは地形上の問題により解決は困難。）	学校
	18	町道0204号線		道が暗い。	防犯灯を1箇所設置予定。	総務課