

令和6年度 通学路における危険箇所対策一覧表

学区	No	路線名	危険箇所の位置及び範囲	危険である理由	対策	対策の主体
芳賀東小学校	1	町道118号線、町道2023号線	交差点	バイパスへの抜け道となり、スピードを出す車が多い。信号機がない。(30人)	注意喚起の看板を設置済みです。	総務課
	2	町道2206号線	芳賀東小学校(南門)から歩道橋にかけての道	縁石やガードレールがない。(36人)	路肩部分をカラー舗装し車両運転者に注意喚起を図っています。道路幅員・交通量から、現状、縁石やガードレールの設置の計画はありません。カラー舗装の老朽化がみられるため適時再塗装を行います。	建設課
	3	法定外道路	幸町内(継続)	崩れそうな塀が何軒もある。空き家も多い。(23人)	現場を確認し、対応を検討します。	都市計画課
	4	主要地方道宇都宮茂木線、町道2023号線	交差点	交通量が多いが、信号がなく、横断の際に危険。(19人)	注意喚起の看板を設置します。	総務課
	5	主要地方道宇都宮茂木線	歩道(祖母井南歩道橋～セブンイレブン祖母井東店)	歩道はあるがガードレールがなく危険。(19人)	必要箇所に設置するための予算要望を行います。	真岡土木事務所
	6	主要地方道真岡那須烏山線	真岡信用組合芳賀支店前の交差点(継続)	大型車やスピードを出して右左折する車両が多い。(26人)	安全に注意して通行するよう指導を行います。	学校
	7	県道芳賀茂木線	総合運動公園南 横断歩道(R3報告あり)	交通量が多く、横断の際に危険。横断歩道で停止しない車が多い。スピードを出す大型車が多い。(15人)	路面標示を更新します。	真岡警察署
	8	町道2002号線	幸町にむかう坂道(継続)	①草が伸びていて白線の内側を歩くことが困難。②白線が消えかかっている。③スピードを出す車が多い。(25人)	定期的に草刈りを実施し、歩行者に影響が出ないように努めます。白線の引き直しを行います。	建設課
	9	町道2002号線	幸町にむかう坂道前の市の堀用水	堀の水が多いときは落ちて流されそうで危険。(25人)	橋桁にガードレールは設置されていますが、転落の恐れがある行動を行わないようお願いします。	建設課 農政課
	10	町道2002号線	芳賀東小(東門)から幸町に向かうまでの道	①白線が消えかかっており、歩ける幅が狭い。②2か所の交差点で一時停止をしない車が多い。(25人)	白線を引き直しします。交差点注意喚起看板の設置も検討します。	建設課
	11 R6点検	県道真岡那須烏山線	ニュー鳥南	交通量が多いが、歩道がとても狭い。(3人)	歩道整備事業中です。応急対策として区画線の引き直しを行います。	真岡土木事務所
	12 R6点検	県道真岡那須烏山線	ニュー鳥前Y字路(R3報告あり)	交通量が多いが、横断歩道がない。見通しが悪い(3人)	現状で横断歩道の設置基準に該当しないため設置することはできません。(真岡警察署) 歩道整備に伴い横断歩道設置予定です。応急対策として区画線の引き直しを行います。(真岡土木事務所)	真岡警察署 真岡土木事務所
	13	町道0221号線、町道2069号線	与能地域体育館付近の用水路	大きめの用水路だが柵がないため危険。(2人)	周囲の状況に気を付けて道路をご利用ください。	建設課
	14	県道芳賀茂木線	総合運動公園信号から北(継続)	緩やかな坂のカーブがある。車が縁石に乗り上げるなどの事故が複数回発生している。(2人)	速度規制の路面標示を更新します。(真岡警察署) ポストコーンの設置、縁石周りの砂利清掃を行います。(真岡土木事務所)	真岡警察署 真岡土木事務所
芳賀北小学校	1	町道1186号線	下原地区～管理センターに行くまでの通学路①(継続)	スズメバチが来る木にビニールを巻いて対策されているが、頻繁に飛んでいる姿が見られ怖がっている状況です。他の対策を考えてほしい。(42人)	他の対策の実施が難しいことから、引き続き周囲の状況に気を付けて通行してください。	環境対策課
	2	町道1186号線	下原地区～管理センターに行くまでの通学路②	雨の日や雨の次の日は水たまりがたくさんできてしまい、車が通ると歩行者にかかってしまう場合がある。道路のへこみを直してほしい。(42人)	雨水排水の処理を検討します。道路の破損は状況に応じて適宜修繕します。	建設課
	3	町道0228号線	県道61号の旧道 給部信号より南(R4報告あり)	歩道がない。(4人)	県道が振り替わったことにより、交通量は減少していると考えます。一部にやや見通しの悪い箇所があることは承知していますが、安全に留意して道路をご利用ください。	建設課
	4	町道0228号線	県道61号の旧道 給部信号より南 大島理容付近(R4報告あり)	緩いカーブだが、住宅が道路と近く、見通しが悪い。(4人)	県道が振り替わったことにより、交通量は減少していると考えます。一部にやや見通しの悪い箇所があることは承知していますが、安全に留意して道路をご利用ください。	建設課
	5	町道1009号線	八ツ木の丘～八ツ木中公民館前(継続)	朝は団地から来る車も多く、中学校の自転車も下り坂のためスピードが出やすい。(6人)	朝の通勤時間帯は子ども達の通学時間帯と重なりますので、双方が通行に留意して道路をご利用ください。(建設課) 注意喚起の看板を設置済みです。(総務課)	総務課 建設課
	6	町道0102号線	八ツ木中公民館から南	歩道がなく、車が複数台通るときは少し危ない。(6人)	現状の道路利用、交通量から当該箇所の拡幅計画はありません。安全に留意して道路をご利用ください。	建設課
	7	町道0104号線、町道1156号線	芳志戸駐在所 西、T字路(継続)	横断歩道がなく危ない。(10人)	現状で横断歩道の設置基準に該当しないため設置することはできません。	真岡警察署
	8	法定外道路	みどりが丘団地内	雨が降ると道路冠水してしまい危険。(11人)	周囲の状況に気を付けて道路をご利用ください。道路の破損は状況に応じて適宜修繕します。	建設課
	9	町道0207号線	大久保公民館付近	道が狭く、歩道がない。車の通りあり。(2人)	現状の道路利用、交通量から当該箇所の拡幅計画はありません。安全に留意して道路をご利用ください。	建設課
	10 R5点検	県道石末真岡線	鈴木油店交差点(継続)	押しボタン式信号機はあるが、スピードを出す大型車の通行が多い。(20人)	信号機の秒数を調整します。	真岡警察署

令和6年度 通学路における危険箇所対策一覧表

学区	No	路線名	危険箇所の位置及び範囲	危険である理由	対策	対策の主体
芳賀北小学校	11	町道1107号線	生涯学習センター前の道路	通学バスがかなりのスピードで通った。(10人)	運行ルートを変更しました。	学校教育課
	12	町道0205号線	梶内交差点手前の信号機のない横断歩道	5班の旗当番の日以外は誰もおらず、信号機もないので危険。止まってはくれるが、心配。	安全に注意して通行するよう指導を行います。	学校
	13	町道1084号線	鈴木油屋交差点を渡ってから黒崎商店まで	側溝の蓋の上が危険。子どもたちには注意喚起済み。(15人)	現地確認を行い隙間が大きい蓋を確認しました。修繕を行います。	建設課
	14	町道1124号線	大塚1バス停付近	頻度は少ないが、通学路にイノシシが出ることもある。(1人)	周囲の安全に配慮して通行してください。	家庭
	15	町道1132号線	谷津川用水路	柵がなく、落下の恐れあり。(3人)	現場を確認し、対応を検討します。	農政課
	16	町道1132号線	民家前通学路	緩やかなカーブになっており、見通しが悪い。民家からの車の出入りも見えにくい。(3人)	交通安全に注意して道路をご利用ください。	建設課
	17	町道1132号線	民家前カーブ	ガードレールが無く、落下の恐れあり。アスファルトに一部破損あり。(3人)	ポストコーンを設置し注意喚起を図ります。路肩の崩落により舗装に傷みが生じている箇所の修繕を実施いたします。	建設課
	18 R3点検	主要地方道宇都宮向田線	ハツ木の丘入り口(継続)	信号機や横断歩道、街灯がない。スピードを出す車、交通量の多さから小学生や中学生が渡りにくく、危険。(140人：スクールバス)	横断歩道標識を増設します。	真岡警察署
	19	町道0229号線	ハツ木の丘の主要道路(継続)	全体的に見通しが悪いため、カーブミラーや街灯を増やしてほしい。(10人)	道路幅員・歩道の整備状況ともに充足しており、路面標示も適当と思われます。(総務課) 注意喚起の看板を設置済みです。(総務課)	建設課 総務課
	20	町道0205号線、町道1087号線	田崎工業付近西の十字路	用水路にガードレールを付けてほしい。(5人)	現地を確認し、対応を検討します。	建設課
芳賀南小学校	1	町道0223号線	元・森精肉店から元・農協の交差点に行く道(R3報告あり)	両側に植え込みと塀があり、道が狭い。(13人)	樹木等の管理について土地の所有者に適宜依頼します。	建設課
	2	町道2083号線	和久医院付近	道路と用水路の間が崩れている。(13人)	周囲の状況に気を付けて道路をご利用ください。道路の破損は状況に応じて適宜修繕します。	建設課
	3	町道2096号線	県道下高根沢水室線から南	近くに田があり、広い用水路がある。歩道が狭いため注意して歩く必要がある。(7人)	安全に注意して通行するよう指導を行います。	学校
	4	県道下高根沢水室線	和泉ニュータウンバス停付近歩道	歩道にくぼみがあり、水溜まりができる。水溜まりを避けると車道に近づいてしまう。(7人)	レールパッチングの実施及び排水溝を設置します。	真岡土木事務所
	5 R5点検	国道123号線	セブンイレブン近くの横断歩道(継続)	車の通りが多い。(13人)	安全に注意して通行するよう指導を行います。	学校
	6	町道0128号線	若橋東 十字路	木が道に迫り出て歩道が狭くなっている。(8人)	土地の所有者に依頼し伐採していただきました。	建設課
	7	町道0128号線	若橋東 十字路	大きめの深い用水路が草に隠れている。(8人)	通行にご注意いただき、転落の恐れがある行動を行わないようお願いいたします。	建設課
	8		山崎公民館・植木酒店付近	春は桜の枝や菜の花が道にはみ出ている。(10人)	樹木等の管理について土地の所有者に適宜依頼します。	建設課
	9	町道3068号線	俵岡公民館付近	ガードレールが切れたところから用水路に落ちる危険がある。(8人)	通行にご注意いただき、転落の恐れがある行動を行わないようお願いいたします。	建設課
	10	県道石末真岡線	杭の内バス停から県道に出る交差点	県道の交通量が多く、見通しも悪い。(2人)	ポストフレックスを文字入りタイプに更新します。	真岡土木事務所
芳賀中学校	1 R6点検	県道真岡那須烏山線	祖母井神社～玉屋付近	ミラーが見にくい。	安全に注意して通行するよう指導を行います。	学校
	2	町道0109号線		道がガタガタしている。危ない。	現状全面的な補修は困難なため、引き続き日常パトロールの中で修繕を行います。	建設課
	3	町道0101号線	延生五行橋西側信号から北	道幅狭い。車が停まっていると自転車を通れない。車の運転マナーも悪い。	令和9年以降に拡幅工事を行う予定です。当面は交通安全に注意して道路をご利用ください。	建設課
	4 R5点検	主要地方道宇都宮向田線 町道1019号線	押しボタン信号(継続)	信号無視する車が非常に多い。	継続して信号機の更新要望を行います。	真岡警察署
	5	町道0110号線	東水沼 mikumari付近	道が暗くてガタガタしている。	舗装を一部修繕しました。	建設課
	6	主要地方道宇都宮向田線	南高根沢簡易郵便局から東	街灯少ない。夕方危険。	道路照明は設置済みです。	真岡土木事務所
	7	町道0102号線	芳志戸駐在所から北	工事中。通行不可。	工事中は現場の交通誘導等に従い、安全に注意して道路をご利用ください。	建設課
	8	主要地方道真岡那須烏山線	稲毛田の信号から北	街灯少ない。	地元防犯協会と防犯灯の設置を検討します。	総務課

令和6年度 通学路における危険箇所対策一覧表

学区	No	路線名	危険箇所の位置及び範囲	危険である理由	対策	対策の主体
	9	町道0101号線	芳志戸地内	街灯少ない。	道路照明は設置済みです。	真岡土木事務所
	10	国道123号線	堀口動物医院付近信号	交通量が多く、横断が危険。	道路標示を更新します。	真岡警察署
	11	町道0111号線	町道0112号線との交差点から南	街灯少ない。人通りなし。	適切な間隔で防犯灯が設置されていると認められるので、防犯灯の新規設置は難しいと考えます。	総務課
	12	町道3019号線 町道3068号線		街灯少ない。	当該箇所については歩行者等の通行量が少ないと考えられることから、防犯灯の設置は難しいと考えます。	総務課