

本田技研健康保険組合

尚津公民館

オートテック
ジャパン

芳賀北小学校No.17
ガードレールがなく、落下の恐れあり。
アスファルトに一部破損あり。

芳賀北小学校No.15
柵がなく、落下の恐れあり。

芳賀北小学校No.16
緩やかなカーブになっており、見通しが悪い。
民家からの車の出入りも見えにくい。

関東
ロジスティクス

稲吉運輸

ホット
ライナー

川崎物産

本田
開発

日本梱包運輸倉庫