




芳賀東小学校No.2
縁石やガードレールがない。

芳賀東小学校No.5
歩道はあるが、ガードレールがなく危険。

芳賀東小学校No.4
交通量が多いが、信号がなく、
横断（東 西）の際に危険。